

Rua Sigfredo Day, 50 - Sobreloja - CIC. CEP 81.170-650 - CURITIBA - PR

Fone / Fax: (41)3014-3536. E-mail: vendas@guster.com.br

INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS - MONITORAMENTO DE VEÍCULOS - RASTREADORES - GPS - TRAVAS

Faça-nos também uma visita ao site:

<u>www.guster.com.br</u>

E conheça nossos produtos e serviços

MULTI FUNCIONAL GUSTER * MF-300 * PULVERJET *



TACÔMETRO 0 a 3.000 RPM, DIESEL:

Gráfico e digital

O sinal deve ser pego na saída W do alternador ou qualquer dispositivo que gere pulsos (0-12Volts) proporcionais ao motor.

TEMPERATURA DA ÁGUA:

Com sensor SIT-3005 (MTE3005 ou IGUAÇU 2001), de 40 a 150 oC, alarme visual (display pisca) programável de 40 a 150 oC (de 5 em 5 oC).

Abaixo de 40 oC mostra "LO", acima de 150 oC mostra "HI". Quando o alarme ativa, ativa também um relé automotivo externo (não incluso). O alarme (se programado no setup) atua quando a temperatura for maior que a programada.

PRESSÃO DO ÓLEO:

Com sensor SPR-12, 0.0 a 9.9 bar, alarme visual (display pisca) programável de 1.0 a 9.5 bar (de 0.5 em 0.5 bar).

Quando o alarme ativa, ativa também um relé automotivo externo (não incluso). O alarme (se programado no setup) atua quando a pressão for menor que a programada. Mas só ativa quando a pressão for maior que a programada e depois cair e ainda assim tem um retardo de 2 segundos.

INDICADOR DE COMBUSTIVEL:

Gráfico e digital.

Monitora a nível de combustível. Mostrando o valor em percentual e gráfico.

HORIMETRO:

Total (até cem mil horas) e parcial (até mil horas). Pode ser direto (sem depender do giro do motor) ou normal (depende do giro do motor). O parcial pode ser zerado.

INDICADOR DE SINAIS:

TEMP HIDRO, led vermelho ativo em 0 Volts externamente. PRESSÃO AR, led vermelho ativo em 0 Volts externamente. TOMADA FORÇA, led verde ativo em 12 Volts externamente. ÓLEO DO MOTOR, led vermelho ativo em 0 Volts externamente. ALTERNADOR, led vermelho ativo em 0 Volts externamente.

FUNCIONAMENTO:


Ao ligar o aparelho mostra o valor do giros do motor, a temperatura da água, a pressão do óleo, o indicador de combustível e o horímetro.


A qualquer momento o operador pode consultar a configuração (SETUP), alterar o hórimetro (se zera o parcial ou se mostra o parcial ou o total). Pode também, se souber a senha, alterar a configuração e programação do MF300.

LIGAÇÕES:

MF-300 visto por trás







Função das teclas:

A tecla ENTRA serve para confirmar uma pergunta, significa SIM.

As teclas seta para cima e seta para baixo, permitem definir o que será feito e alterar as opções, se for uma pergunta, significa N $\tilde{\text{A}}\text{O}$.

______ ESCOLHA Seleciona **HORÍMETRO** > HORIMET VER SET Seleciona CONSULTAR A CONFIGURAÇÃO ALT SET Seleciona NALTERAR A CONFIGURAÇÃO SAI ENTRA ______ Com as setas pode-se selecionar o item a alterar (">" aponta) Para selecionar o item apontado, basta pressionar ENTRA. ****************** ****************** HORÍMETRO: Aparece: _____ HORIMET Permite zerar o parcial > ZERA PA MOSTR T Define se mostra o parcial ou o total SAI ENTRA ______ Se selecionar ZERA PA, aparece: ______ ZERA HOR Se teclar ENTRA, zera o parcial PARCIAL ? ENTRA SIM ______ Se selecionar MOSTR T, aparece: MOSTRA H

Se teclar ENTRA, passa a mostrar o horímetro total

Senão mostra o horímetro parcial

TOTAL ?

Na tela principal, se pressionar uma das teclas, aparece a seguinte tela:

ENTRA SIM	
31M	
******	**************************************
CONSULTAR A CONFIGURA A qualquer momento pressionar a tecla SE	pode-se consultar a configuração do aparelho, basta
Caso queira ver a con	figuração do sistema:
GUSTER MF-300 T004 V003 S211	Tipo de MF300 Versão de SW Número de Série
ENTRA	
Depois	
GIROS: R: xxxx HZ	Freqüência obtida na programação dos 1000 RPM
ALARMES: T 80 OC P 2.0 BA	Sem alarme a temperatura programada (oC) Sem alarme ou a pressão programada (bar)
COMBUST CHE XXX MEI YYY VAZ ZZZ	Valor obtido posição cheio na programação da bóia Valor obtido posição meio na programação da bóia Valor obtido posição vazio na programação da bóis (Nota CHE > MEI > VAZ ou VAZ > MEI > CHE)
HORIMETRO COM GIRO	Ou DIRETO basta estar ligado para contar tempo COM GIRO precisa de sinal (W alternador) para contar tempo (O motor deve estar ligado)
ENTRA	************

ALTERAR A CONFIGURAÇÃO:
A qualquer momento pode-se alterar a configuração do aparelho.

Precisa de senha!

Aparece:

SETUP

SETAS SEL 0-9

ENTRA A tecla ENTRA desloca o cursor ^ Na 4ª deslocada, valida a senha digitada

SENHA

0000 A senha que sai de fábrica é 1234

Se demorar mais de 10 segundos para digitar, volta a tela anterior (ESCOLHA) Se errar a senha, aparece INVÁLIDA e volta a tela anterior (ESCOLHA) Se acertar a senha, aparece:

ALTERA

SETAS

SEL 0-9 ENTRA

SENHA 1234

Se desejar manter a mesma senha, basta teclar ENTRA até entrar no SETUP

Se desejar alterar a senha, basta alterar o dígito selecionado, teclar ENTRA para o próximo, até o 4°

ATENCÃO:

Se alterar a senha e esquecer, apenas em fábrica para restaurar.

Após confirmar a senha, aparece:

CONFIG

GIROS Para programar a referência em freqüência (HZ) para 1000RPM ALARMES Para programar os alarmes para temperatura e pressão

COMBUST Para programar a bóia para o indicador de combustível

HORIMET Para definir se horímetro DIRETO ou dependente de motor ligado

SAI

	ITRA 	
Se	selecionou	GIROS, permite programar a referencia para 1000RPM
Apa	rece:	
	GIROS	·
O 1	OQUE IOTOR 1000RPM	
LEN	IDO xxxxHZ	Valor em HZ lido do W do alternador
	NDO NTO	
	INTRA	
Se	selecionou	ALARMES, permite programar os alarmes para TEMPERATURA e PRESSÃO
	ALARMES	
	TEMPERA PRESSAO SAI	Varia entre 80 a 150 oC ou sem alarme Varia entre 1.0 a 9.5 bar ou sem alarme
	ENTRA	
		COMBUST , permite programar a bóia para o indicador de combustíve: D=CHE, MEIO=MEI e VAZIO=VAZ
Apa	rece:	
COM	BUST	
CHE MEI VAZ SAI	.O 	
ENT	'RA	
MEI		Valores lidos para cada posição. CHE > MEI > VAZ ou VAZ > MEI > CHE senão refaça

Se selecionou **HORIMET**, permite definir se o horímetro conta tempo direto ou se depende de sinal vindo do alternador (motor ligado).

Aparece:								
HORIMET								
COM GIRO		Ou dire	eto					
DIRETO								
COM GIR								
SAI								
ENTRA								
*****	******	*****	****	*****	*****	*****	******	***
*****	******	*****	*****	******	*****	*****	******	****
Dúrridad	+óaniasa a	\	ingtalagão	aonaulto	noggo	aito '	"norquntag	mai

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site "perguntas mais freqüentes", envie email suporte <u>técnico@guster.com.br</u>, telefone para a Guster (41) 3014-3536 ou ainda (24h/dia) ligue para suporte técnico (41) 9651-3565)

GARANTIA

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. assegura ao comprador deste aparelho, a garantia pelo prazo de dois (2) anos (não incluso os sensores) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e ou o conserto de peças que apresentam, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se, pois, o proveniente de viagens, quebras resultantes de acidentes, instalação imprópria. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e /ou acessórios quem não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviado a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. Esta garantia não abrange eventuais despesas com instalação e transporte do aparelho. A garantia do seu aparelho somente é válida mediante a apresentação deste termo de garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.

Cliente: ______ N° da nota: _____ Data da compra:_____

Arquivo: MF-300-PULVERJET.DOC